

MESE DE TAIAT EUROKOMAX MS400, MS650UNI, MS700, MS900, MS1000

CARTE TEHNICA INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE SI PROTECTIA MUNCII

Vă mulțumim că ați ales mașina de tăiat de caramida EUROKOMAX pentru sarcinile dumneavoastră. Suntem încrezători că această mașină de înaltă calitate va satisface toate așteptările dumneavoastră. Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele informații pentru a vă asigura că vă veți face treaba rapid și profesionist.

Familiarizarea cu informațiile din manualul echipamentului și respectarea instrucțiunilor vor asigura funcționarea fără probleme pe termen lung. Vă rugăm să păstrați întotdeauna manualul împreună cu echipamentul la locul de muncă. Masa de tăiat trebuie să fie utilizată numai în conformitate cu instrucțiunile. Producătorul și distribuitorul nu sunt răspunzători pentru accidentele și daunele cauzate de abateri de la instrucțiuni.



Întregul conținut al acestei publicații, inclusiv textul, desenele și imaginile, este protejat prin drepturi de autor. Reproducerea, copierea sau publicarea pe orice suport a întregii sau a unei părți a acestei publicații este permisă numai cu acordul prealabil scris al EUROKOMAX S.R.L.

Noua dvs. masina este un echipament sigur si usor de utilizat.

Respectand regulile de siguranta si instructiunile din acest manual veti fi sigur ca masina va functiona in bune conditii.

In cazul deteriorarii echipamentului partile componente defecte trebuie inlocuite in cel mai scurt timp.

INSTRUCTIUNI GENERALE DE SIGURANTA

Masina poate fi utilizata de o persoana care indeplineste urmatoarele conditii:

- varsta peste 18 ani,
- este apt din punct de vedere fizic si psihic pentru utilizarea acestei masini,
- sa fie calificat si instruit pentru lucrul cu o astfel de masina.

Masina trebuie folosita numai pentru taierea materialelor pentru constructii (caramida, bca, piatra, beton, etc – in functie de disc) respectand instructiunile de siguranta.

Persoanele care folosesc acesta masina trebuie sa fie informate asupra instructiunilor de siguranta.

GARANTIA


Prin prezentul garantam ca produsele livrate sunt corespunzatoare din punct de vedere calitativ si garantate pentru o functionare optima.

Garantia produselor este de 1 an (12 luni) de la data facturarii, in conditii de utilizare si depozitare recomandate de producator.

Pentru orice probleme tehnice/service/reparatii va rugam sa va adresati firmei SC EuroKomax S.R.L.

- Nu se acorda garantia daca:
 - o Pe utilaj apar semne de reparatii neautorizate sau modificari de orice fel
 - o Utilajul nu este folosit conform instructiunilor de utilizare
 - o Folosirea unor piese de schimb neagreate de producator
 - o Folosirea unor prelungitoare neconforme
 - o Intretinere incorecta
 - o Transport sau depozitare incorecta
 - o Defectiuni cauzate de factori externi.

UTILIZARE SI PROTECTIE



- Cititi cu atentie instructiunile pentru utilizare.
- Respectati masurile de protectia muncii specifice pentru munca cu echipamente electrice.
- A nu se utiliza in spatii inchise langa materiale volatile, inflamabile
- Inainte de a porni aparatul verificati starea componentelor electrice (cabluri, intrerupatoare, etc)
- In caz de pana de curent intotdeauna decuplati aparatul de la retea si opriti de la butonul de oprire pentru a preveni pornirea accidentala.
- In caz de functionare anormala aparatul se va opri si se va anunta departamentul tehnic
- Echipamentele electrice pot fi utilizate numai in spatii uscate ferite de precipitatii
- Pentru utilizare in spatii deschise folositi prelungitoare si cuplaje speciale pentru aceste aplicatii
- Prelungitorul nu trebui sa fie mai lung de 20m
- Echipamentul poate fi utilizat numai folosind surse de curent cu pamantare
- Se vor utiliza numai prelungitoare industriale
- Se interzice orice fel de modificare a utilajului
- Se interzice curatirea aparatului sub jet de apa
- Se interzice lucrul cu aparatul sub influenta bauturilor alcoolice, a medicamentelor sau drogurilor
- Depozitarea aparatului se va face in spatii uscate
- Inainte de depozitare aparatul va fi curatat
- Se recomanda folosirea echipamentelor de protectie (cizme, ochelari, etc)
- Se interzice utilizarea aparatului fara aparatoare pentru disc

DATE TEHNICE

Model	MASA DE TAIAT EUROKOMAX MS400
Producator	EUROKOMAX KFT
Motor	230 V / 50 Hz
Putere	2,2 kW
Rot/min	2770
Diametru disc	400 mm
Lungime taiere	720 mm
Adancime taiere	140 mm
Sistem racire cu apa	Pompa recirculare apa (60 W) cu filtru pentru impuritati
Diametru ax	25.4 mm

Model	MASA DE TAIAT EUROKOMAX MS650UNI
Producator	EUROKOMAX KFT
Motor	400 V / 50 Hz
Putere	4 kW
Rot/min	2880
Diametru disc	650 mm
Lungime taiere	870 mm
Adancime taiere	270 mm
Sistem racire cu apa	Pompa recirculare apa cu filtru pentru impuritati
Diametru ax	25.4 mm
Greutate	115 kg
Dimensiuni	171cm x 60cm x 130cm

Model	MASA DE TAIAT EUROKOMAX MS700
Producator	EUROKOMAX KFT
Motor	400 V / 50 Hz
Putere	5,5 kW
Rot/min	2880
Diametru disc	700 mm
Lungime taiere	950 mm
Adancime taiere	270 mm
Sistem racire cu apa	Pompa recirculare apa cu filtru pentru impuritati
Diametru ax	25.4 mm
Greutate	200 kg

Model	MASA DE TAIAT EUROKOMAX MS900
Producator	EUROKOMAX KFT
Motor	400 V / 50 Hz
Putere	7,5 kW
Rot/min	850
Diametru disc	900 mm
Adancime taiere	350 mm
Sistem racire cu apa	Pompa recirculare apa cu filtru pentru impuritati
Diametru ax	25.4 mm
Greutate	380 kg

Model	MASA DE TAIAT EUROKOMAX MS1000
Producator	EUROKOMAX KFT
Motor	400 V / 50 Hz
Putere	7,5 kW
Rot/min	850
Diametru disc	1000 mm
Adancime taiere	400 mm
Sistem racire cu apa	Pompa recirculare apa cu filtru pentru impuritati
Diametru ax	25.4 mm
Greutate	390 kg

UTILIZARE

Materialul ce urmeaza a fi taiat se aseaza pe masa pe suportul special

Se regleaza inaltimea si unghiul discului

Se fixeaza materialul

Se deblocheaza suportul culisant

Se porneste aparatul

- aparatul porneste prin apasarea butonului verde de pe panoul de comanda situat in partea dreapta a discului
- In cazul meselor mari pornirea se face in felul urmatoar:
 - 1. comutator oprire siguranta
 - 2. comutator pornire oprire pe pozitia „stea”
 - 3. dupa ce motorul atinge turatia de lucru comutatorul se pozitioneaza pe „delta”
- oprirea se face prin apasarea butonului rosu sau a butonului de oprire de urgenta daca acesta este necesar

Suportul se impinge spre disc folosind manerul pana se taie materialul

Dupa efectuarea taierii propriuzise suportul va fi tras inapoi la pozitia de pornire si se opreste motorul

Manevrarea materialelor pe suportul mesei de taiat se va face numai cu motorul oprit

Pentru a preveni uzura excesiva a discului nu folositi echipamentul fara apa.

ATENTIE!! Praful rezultat din taiere se amesteca cu apa recirculata. Pentru evitarea unor defectiuni a pompei de recirculare, cuva pentru apa si pompa de recirculare se va curata zilnic dupa fiecare utilizare. In caz contrar impuritatile din apa murdara se pot depune in interiorul pompei afectand buna functionare a acesteia. **Pompa se curata fara sa fie miscata de la locul ei, prin curatirea cuvei si recircularea apei curate.**

Demontarile succesive ale pompei de apa pot cauza deteriorarea firului!

Declaratie de conformitate CE

2008/11

Producator: EUROKOMAX KFT

Adresa: 1174 Orgovanyi U. 34, Budapest, Hungary

Declara pe proprie raspundere ca produsul:

MASA DE TAIAT CARAMIDA

MODEL:

MS400

MS650UNI

MS700

MS900

MS1000

Corespunde urmatoarelor directive si standarde:

MSZ EN ISO 12100:2011

MSZ EN 14396-2:1985

MSZ EN ISO 7010:2013

MSZ -04-963-2:1987

MSZ -04-963-1:1987

MSZ EN 60529:2001

MSZ EN 55014-1:2003

MSZ EN 55014-2:1999

MSZ EN 61000-3-2:2002

MSZ EN 61000-3-3:2009

in conformitate cu ordinul 16/2008. (VIII. 30.)

Budapesta
10.07.2014

persoana autorizata
Marton Endre